


## エージレスのタイプを決める

判断するポイントがいくつかあります。目的に応じてそれぞれのポイントを満たすタイプを決めます。

### 主成分によるタイプの選び方

エージレスにはその主成分から、鉄系 (FX, FM, S, Z, Eタイプなど) と非鉄系 (G, GLタイプ) があります。非鉄系は金属探知機に反応しません。

### 機能によるタイプの選び方



### 特性区分によるタイプの選び方

